

# 南京农业大学实验室与基地处 实验室安全检查通报

2021 年第 6 期 （总第 32 期）

2021 年 11 月 15 日

---

10 月，学校根据《省教育厅办公室关于开展全省高校实验室及危险化学品安全隐患排查整改工作的紧急通知》等通知精神，落实省委教育工作领导小组 25 日召开的“加强学校实验室及危险化学品安全工作紧急会议”要求，校领导对全校实验室进行拉网式检查；学校也继续组织实验室安全督导对全校实验室进行安全检查，同时对前期安全检查中发现问题的整改进行跟踪。现将检查情况通报如下。

## 一、 总体情况

10 月，各项检查较多，很多实验室暴露较多安全隐患，各学院/单位应一一对照进行整改，尤其是责任体系等实验室安全相关材料归档情况。隐患主要集中在以下方面：

- 1.关于规章制度：部分院系实验室安全管理制度不完善，如值班值日、应急预案、安全培训等。
- 2.关于实验室安全教育：部分学院未结合学院特点，开展适合本学院的安全教育及应急演练。
- 3.关于实验室安全检查：大部分实验室未建立针对科学实验和重要危险源的风险评估和应急管控方案。
- 4.关于实验场所：部分实验室未张贴安全信息牌或信息牌信息不完整；部分实验室卫生状况差；部分实验室急救物品未配备到位；部分 75

平方米以上的实验室其中一扇门被仪器设备阻挡；少数实验室存在放置长期未使用的老旧设备现象。

5.关于安全设施：部分实验室无灭火设备；应急喷淋与洗眼装置未安装到位或未定期进行维护。

6.关于基础安全：部分实验室用接线板串接供电，或将接线板直接放置于地面；部分实验室配电箱被阻挡；部分实验室缺乏个人防护用品，学生做实验室不穿实验服。

7.关于化学安全：危化品的使用未建立动态使用台帐，并且没有安全技术说明书或安全周知卡；部分实验室有过期试剂、试剂用完未及时放回、台账登记不完善，试剂标签脱落或不清晰；配置试剂普遍缺乏规范的标签；部分实验室气瓶管理不合规范，存在易燃和助燃气体混放或堆放大量惰性气体，未加装氧气含量报警器现象；部分实验室废弃物未分类收集，废液桶无标签或标签不规范。

8.关于特种设备与常规冷热设备：存在烘箱无使用台帐的现象，烘箱周围堆放杂物。

校领导拉网式实验室安全检查发现的隐患已于 11 月 15 日前整改完成的 81 个，还未整改到位的隐患，学院/单位应跟踪到底直至闭环。各学院/单位应举一反三、以点带面，尽快全部整改到位，在实验室常规运行中保证安全工作成效。现通报校领导拉网式实验室安全检查整改未到位的隐患和学校安全检查督导发现的隐患，详情见下表：

	农学	植保	园艺	动医	动科	草业	资环	生科	理学	食品	前沿	共计
拉网式检查整改未到位项	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3
督导初查	16	10	9	20	3	4	13	30	5	3	10	123
督导复查	21	0	1	3	0	4	0	14	0	0	2	45

## 各学院安全隐患情况统计表（督导检查结果）

学院	实验场所安全		基础安全		化学安全		废弃物收集	特种设备与常规冷热设备		总计
	实验室饮食、卫生等	灭火器等设施、通道等	接线板、使用明火等用电不规范	做实验不穿实验服	危化品柜使用不规范	化学试剂储存和使用不规范（含未贴标签）	废弃物收集不规范	压力容器使用不规范	烘箱等管理不规范	
农学院	1	8	3	1	0	6	0	0	2	21
植保院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园艺院	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
动医院	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3
动科院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
草业院	0	2	0	1	0	0	1	0	0	4
资环院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生科院	3	0	1	2	0	1	7	0	0	14
理学院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食品院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前沿交叉研究中心	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
<b>总计</b>	5	10	4	4	0	8	9	2	3	45


# 一、校领导拉网式检查未整改到位问题照片

## 1. 园艺院



第三实验楼二期 6 楼公共区域  
茶学实验室仪器设备未经批准，摆放在室外，负责人黎星辉

## 2. 生科院



生科楼 C7013—物品杂乱，电线私拉乱接，配电箱都无盖子，负责人陈晨



生科楼 C4013—强电箱被挡，负责人腊红桂

## 二、学校督导检查现场问题照片

### 1. 农学院



理科楼 C803—实验室对面电梯口公共区域长期杂物堆积，负责人严远鑫（左图为初查，右图为复查）

序号	品名	入库		出库		保管员1		保管员2		备注
		数量 (ml/g)	日期	数量 (ml/g)	日期	姓名	姓名	姓名	姓名	
	盐酸	300ml	2021.7.18	5ml	16.7	王青	王青			200ml
										200ml

序号	品名	入库		出库		保管员1		保管员2		备注
		数量 (ml/g)	日期	数量 (ml/g)	日期	姓名	姓名	姓名	姓名	
	丙酮	500ml		100ml	2021.4.18	张利	高夕全			260ml
	酒精			100ml	2021.7.18	张利	高夕全			210ml

理科楼 C702—危化品台账登记不规范，负责人张文利、高夕全（左图为初查，右图为复查）



理科楼 C702—接线板放在烘箱上使用，负责人张文利、高夕全（左图为初查，右图为复查）



理科楼 A527—管制类危化品硫酸（分析纯）随意放置在通风橱中  
负责人何俊（左图为初查，右图为复查）



理科楼 A521-523—饮料瓶装不明液体，负责人王益华（左图为初查，右图为复查）





理科楼 A513-517—实验室大门被堵，负责人周时荣（上二图为初查，下二图为复查）



理科楼 A509-511—实验室大门被堵，负责人赵志刚（左图为初查，右图为复查）




理科楼 A500-502—学生做实验不穿实验服，负责人王云龙（左图为初查，右图为复查）



理科楼 A123—灭火器未配置架子、无点检记录卡，负责人刘康（左图为初查，右图为复查）




理科楼 A801-803—灭火器未配置架子、无点检记录卡；接线板悬空使用；负责人王卓然（复查新增）



理科楼 A812—接线板超负荷且直接放置地面使用，灭火器未配置架子、无点检记录卡，负责人董世楠（复查新增）





理科楼 A501-503—矿泉水瓶子未撕去原标签；灭火器未配置架子、无点检记录卡，负责人张文伟（复查新增）



理科楼 A101—灭火器未配置架子、无点检记录卡  
负责人董慧（复查新增）




理科楼 A103—实验室堆满易燃物却无灭火设备  
负责人段二超（复查新增）



理科南楼 F606—超净台内放置过多物品  
负责人智海剑（复查新增）

品名	规格	数量	用途	存放位置	领用人	日期
2017.9.2	3.8510ml	3.8510ml	F606	智海剑		
2018.1.14	200ml	200ml	1.0.0.0.0.0	刘慧		
2018.12.20	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	刘慧		
2018.12.20	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	刘慧		
2018.12.20	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	刘慧		
2018.12.20	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	刘慧		

理科南楼 F601—危化品台账登记不规范  
负责人智海剑（复查新增）




理科南楼 F613—管制类试剂（三氯甲烷）未放置到危化品柜中，负责人王吴彬（复查新增）

## 2. 园艺院



生科楼 B6008—烘箱周围堆放易燃物品，负责人侯喜林（左图为初查，右图为复查）


## 3. 动医院



逸夫楼 4006-气瓶未悬挂状态标识牌，负责人黄克和（左图为初查，右图为复查）



逸夫楼 2028-实验室废液长期存放实验室，未及时处理，负责人鲍恩东（左图为初查，右图为复查）




兽医院 208-实验室内有饮食，负责人张海彬（左图为初查，右图为复查）

#### 4. 草业院



理科南楼 F330—实验室凌乱、灭火器无点检记录卡，负责人郭振飞（复查未整改）



理科南楼 F330—学生做实验未穿工作服;废液桶叠放，废胶桶无危废标签，负责人郭振飞（复查新增）



理科南楼 F330—仪器摆放楼道未经学院审批，负责人郭振飞（复查新增）

## 5. 生科院



生科楼 C1003 门口走廊有黄色垃圾袋装的杂物，负责人郑录庆（左图为初查，右图为复查）



生科楼 C2024—废胶桶未张贴危废标签且未盖盖子，负责人徐益峰（左图为初查，右图为复查）



生科楼 C2024—废液桶未张贴危废标签且无托盘，负责人徐益峰（左图为初查，右图为复查）



生科楼 C2024—接线板悬挂使用，负责人徐益峰（左图为初查，右图为复查）



生科楼 C2026 门口走廊一直放着一个装满废胶的废胶桶且无标签，一直未整改。  
负责人徐益峰（左图为初查，右图为复查）



生科楼 C3017 一实验室脏乱差，负责人解洪杰（左图为初查，右图为复查）



生科楼 C4008—废胶桶未张贴危废标签，负责人陈熙（左图为初查，右图为复查）




生科楼 C4011—废胶桶未张贴危废标签，负责人腊红桂（左图为初查，右图为复查）



生科楼 C6005—废液桶无防溢托盘，负责人陈凯（左图为初查，右图为复查）



生科楼 C6016—实验室内有饮食，负责人崔仲利（左图为初查，右图为复查）



生科楼 C6016—危化品柜未双人双锁管理，只装有一把锁。负责人崔仲利（上图为初查，下图为复查）







生科楼 C6019—学生做实验不穿实验服，负责人洪青（左图为初查，右图为复查）




生科楼 C7021—废胶桶为张贴危废标签，负责人曹慧（左图为初查，右图为复查）





生科楼 E3002—学生做实验不穿工作服，负责人章文华（上图为初查，下图为复查）

## 7. 前沿交叉研究院



逸夫楼 5033—自配试剂未作明确标识或标识显示仍为 2019 年，

负责人李盛本、熊国胜（左图为初查，右图为复查）



理科南楼 F201-203 一气瓶一直处于待报废状态且未固定，负责人吴玉峰、王帅（左图为初查，右图为复查）

各学院、各单位应深刻汲取南京某大学“10.24”爆燃事故教训，提高政治站位，增强安全意识，做好实验室危险源自查和整改工作，加强安全宣传教育，严格把关实验室准入和实验操作规范，确保实验室安全规范运行。

特此通报。

实验室与基地处

2021 年 11 月 15 日